

Schéma de câblage Fiche Jaeger à 13 broches, côté connexion du véhicule tracteur



1	Indicateur de direction à gauche	Jaune
2	Feu de brouillard arrière	Bleu
3	Masse pour les contacts 1 à 8	Blanc
4	Indicateur de direction à droite	Vert
5	Feu arrière et feu de position à droite	Marron
6	Lumières de freinage	Rouge
7	Feu arrière et feu de position à gauche, éclairage plaque d'immatriculation	Noir
8	Feux de recul	Gris
9	Permanent + chargement de batterie	Marron/Bleu
10	Commutation + activation du système de suspension pneumatique	Marron/Rouge
11	Masse pour le contact 10	Blanc/Rouge
12	Pas de destination	
13	Masse pour les contacts 9 et 12	Noir/Blanc